鹿ノ台第９緑地（南２丁目）のU字側溝の清掃・土砂払い作業

概要：不法投棄による空き缶・空き瓶・PLボトルなどが土砂と共に堆積していた第9緑地のU字側溝の清掃・土砂払い作業を40年ぶりに実施した。
今回は、緑地の林内整備（枯損木処理・枝打ち・風倒木処理・間伐など）に合わせ、U字溝の点検作業と不法投棄ごみの集積作業で、
可燃物・不燃物に分別仕分け、仕分けしたゴミは一か所にまとめ、70LのPL袋で7袋分を杉丸太材資材置き場（北3）に仮置した。
人工法面の点検では、最上段のコンクリート２次製品「U字側溝」２個の破損を発見し、記録写真に撮り生駒市へ改修を依頼することにした。

作業日：令和２年３月15日から3月20日　　作業記録：ECOKA委員会

埋もれていたゴミ

不燃ごみの集積

U字側溝の破損個所（応急処置）

U字側溝の土砂払い作業

綺麗になった第９緑地斜面

分別仕分け作業中

仮置き場